

ARES M4 MidCap Magazin

Anpassung für Lonex M4 Modelle

Bei Lonex M4 Modellen rastet das Magazin nicht sauber ein.
Dies liegt am Winkel der Schräge der BB Nase.



Es muss also der Winkel der Schräge der BB Nase verändert werden.
Das kann mit einem Teppichmesser (Magazin demontieren) oder
einem erwärmten metallischen Gegenstand gemacht werden (z.B
kleiner Schlitzschraubenzieher).



1. Vor der Modifikation.



2. Nach der Modifikation.

Nach der Modifikation der BB Nase rastet das Magazin in
sämtlichen MP5 Modellen zuverlässig ein.