



Begadi HW60 Magazin Kompatibilität

Modifikation/Modification for HW60

Problem: Bei wenigen Modellen schaut an der Gearbox die angeschraubte Safety Lever Plate etwas zu weit raus und verhindert deshalb das Einrasten von Magazinen.



Lösung: Die Safety Lever Plate muss an einer Stelle etwas abgeschliffen werden.

Issue: In few cases the safety lever plate, which is attached to the gearbox, sticks a bit too far out. In consequence, magazines don't lock in.

Solution: The safety lever plate needs to be modified.



Modifikation/Modification



Diese rausstehende Kante muss etwas runtergeschliffen werden.
This sticking out edge must be grinded off a bit.