


BEGADI Universalmagazin Typ 8, G3 HighCap

Anpassung für Schwaben Arms M41 / CA G3 Modelle

Bei Schwaben Arms M41 / CA G3 Modelle kommt es mit dem Magazin zu Feedingproblemen.

Das liegt daran, dass das Magazin nicht weit genug in den Magazinschacht gedrückt wird.



Um das Problem zu beheben, muss ein kleines Stück Blech/Plastik (zB von einer alten Magazinhülle, PC Gehäuse, Aufbewahrungsbox, CD, etc) in das Magazin geklemmt werden. Dieses hat zur Folge, dass das Magazin weiter in die Waffe gedrückt wird und dadurch problemlos feedet.