



Begadi Short Riser

Montage Problem / Mounting problem

Problem: Bei dem Riser wurde einer der beiden Pins zur Montage verdreht eingepresst. Daher passt der Riser nicht auf die Weaverschiene.


Lösung: Der Pin kann einfach ausgeklopft und die Position korrigiert werden.

Issue: One of the two pins for mounting is pressed in slightly twisted. Therefore, it does not fit a weaver rail.

Solution: The pin can be easily tapped out and rotated.



Modifikation/Modification



Die flache Fläche des Pins muss nach unten schauen. Dazu den Pin einfach ausklopfen und drehen.

The flat part of the pin needs to face downwards. Just tap the pin out and rotate it to take this position.